

LISTINO SCUBA 2023



ACCESSORI / RIPARAZIONI

SOTTOMUTA 3MM	€ 45
SOTTOMUTA 5MM	€ 55
CAPPUCCIO CON FASCIA ACQUASTOP 5MM	€ 60
CAPPUCCIO CON FASCIA ACQUASTOP 6,5MM	€ 70
TASCA IN CORDURA STADARD	€ 60
TASCA IN CORDURA CARGO	€ 70
RICAMBIO CERNIERA MASTERSEAL SU MUTE SEMISTAGNE	
CERNIERA T-ZIP MASTERSEAL 70CM ÷ 82CM	€ 160
CERNIERA T-ZIP MASTERSEAL 85CM ÷ 92CM	€ 170
RICAMBIO CERNIERA MASTERSEAL SU MUTE STAGNE	
CERNIERA T-ZIP MASTERSEAL 70CM ÷ 82CM	€ 210
CERNIERA T-ZIP MASTERSEAL 85CM ÷ 92CM	€ 220
RICAMBIO CERNIERA IN BRONZO DYANAT	
CERNIERA DYNAT 75-80-85-90-95	€ 250
RICAMBIO CERNIERA IN BRONZO BDM	
CERNIERA DYNAT 84-89-94-99	€ 270
ACCESSORI / RIPARAZIONI STAGNE - SEMISTAGNE	
COLLO SEMISTAGNA NEOPRENE	€ 40
COLLO STAGNA NEOPRENE	€ 60
COLLO STAGNA IN LATTICE	€ 50
POLSO NEOPRENE SEMISTAGNA (CADAUNO)	€ 20
CAVIGLIA NEOPRENE SEMISTAGNA (CADAUNO)	€ 20
POLSO NEOPRENE STAGNA (CADAUNO)	€ 30
POLSO IN LATTICE (CADAUNO)	€ 25
CAVIGLIA IN LATTICE (CADAUNO)	€ 25
CALZARI NEOPRENE STAGNA	€ 120
SCARPONCIONO STAGNA	€ 140
RIPARAZIONI STRAORINARIE	
RIPARAZIONE CON AQUASURE DA 1CM A 5CM (COMULABILE)	€ 15